


序号	名称	说明
1	通道显示区	在测量状态下，显示当前通道号；第2位闪烁表示处于定点状态 在设置状态下，显示参数符号
2	测量值显示区	在测量状态下，显示当前通道测量值 在设置状态下，显示当前参数数值
3	通讯指示灯	通讯或打印时亮
4	报警指示灯	表示当前显示通道第1、第2报警状态
5	各通道的报警状态指示灯	有3种状态：【亮】：表示相应通道处于报警状态 【灭】：表示相应通道不处于报警状态 【闪烁】：表示相应通道进入报警状态
6	设定键 [●]	在测量状态下定点方式时，按住2秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数
7	左键 [◀] (打印)	在测量状态下，启动打印 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数 修改参数值时：移动修改位
8	[MOD] 键 (定点)	在测量状态下，切换巡回检测方式和定点方式 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时，存入修改好的参数值
9	增加键 [▲]	在测量状态下，定点方式时通道加1 在设置状态下，修改参数值时，增加参数的数值
10	减小键 [▼]	在测量状态下，定点方式时通道减1，消音 在设置状态下，修改参数值时，减小参数数值

3.2 功能操作

- 定点：
仪表通电时处于巡回显示方式，按 [MOD] 键进入定点显示，通道显示区的个位闪烁。
再按 [MOD] 键则返回到巡回显示方式。
在定点显示方式下，由 [▲] 和 [▼] 键选择显示通道。
仪表采用轮回间隔测量方式，兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测。
不会出现非定点通道失控的情况。
- 消音：
当消音延时参数 **Dw** 被设置为 1~51 时，报警输出继电器按“方式 1”和“方式 2”动作，这两种方式的特点是当有通道从非报警状态进入报警状态时，RL1 继电器吸合。在实际使用中常用 RL1 继电器控制蜂鸣器、报警铃等发声元件，及时提示有通道进入报警状态。
按 [▼] 键能使 RL1 继电器恢复，称为消音，表示操作员已确认报警状态。
当 **Dw** 被设置为 1~50 时，自动及手动按 [▼] 键均可消音；
当 **Dw** 被设置为 51 时，只能由手动按 [▼] 键消音。
- 打印：
当打印方式参数 **Sr** 被设置为 1~3 时，按 [◀] 键均可启动一次打印
打印机必须处于准备状态，即打印机的 SEL 灯亮

4. 参数设置方法



■ 参数分类

通道报警值，通道组态参数，公共组态参数，打印参数

■ 设置通道报警值和通道组态参数

◆ 通道报警值

- 按 [MOD] 键使仪表处于定点工作方式，通道号显示的个位闪烁。
- 按 [▲] 和 [▼] 键选择要设置的通道。
- 按住设置键 [●] 2 秒以上不松开，进入该通道的设置状态：
仪表显示区显示 **DK**，测量值显示区显示通道号。
- 按 [MOD] 键可以顺序选择该通道的 4 个报警点的报警设定值参数：**DK**, **DO**, **eK**, **eO**。
- 按 [◀] 键调出当前选中参数的原设定值：
仪表显示区显示参数符号，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。
- 按 [◀] 键移动修改位，[▲] 键增加值，[▼] 键减小值，将参数修改为需要的值。
- 按 [MOD] 键保存修改好的参数，并转到下一参数。
- 重复步骤【4】~【7】即可设置选定通道的任一报警设定值。
- 在步骤【7】后，按 [▼] 键换到下一通道，此时可重复步骤【4】~【7】对该通道的参数进行设定。
- 在步骤【7】后，按住设置键 [●] 不松开，直到退出设置状态，回到测量状态。

◆ 通道组态参数

- 当设置了正确的密码后 (**ID**: 1111)，重新进入通道设置状态，按 [MOD] 键可切换到当前通道的通道组态参数的设置画面。
- 按 [MOD] 键可以顺序选择该通道各个通道组态参数。
- 参照前面所述的步骤【4】~【7】即可设置选定通道的各个通道组态参数。

■ 通道参数复制
若下一通道的同一参数与当前通道相同，可在上述步骤【4】时按 [▲] 键复制。
例：第1通道到第16通道的 **DK** 均需要设置为 80.0，则首先按上述步骤设置好第1通道的 **DK** 后，在显示 **DK34** 时按 [▲] 键，将显示 **DK35**，再按 [▲] 键将显示 **DK36**……，直到显示 **DK49**。则这16个通道的 **DK** 参数都被复制成了第1通道的 **DK** 值。

■ 密码检查

- 参照前面所述【设置通道报警值和通道组态参数】的步骤【1】~【4】操作，直到仪表显示 **DK**。
- 再按住设置键 [●] 2 秒以上不松开，直到仪表显示 **ID**，进入密码参数设置。
- 按 [◀] 键进入修改状态，末位闪烁。通过按 [◀], [▲], [▼] 键搭配，将密码值修改 1111。
- 按 [MOD] 键确认，此时密码已经设置完成。
- 设置了正确的密码后，才可以修改通道组态参数、公共组态参数和打印参数。

■ 设置公共组态参数

- 参照前面【密码检查】所述，设置正确的密码。
- 显示 **ID** 时，再按 [MOD] 键可以顺序选择各个公共组态参数：
仪表通道显示区空白，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。
- 按 [◀] 键调出当前选中参数的原设定值：
仪表通道显示区空白，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。
- 按 [◀] 键移动修改位，[▲] 键增加值，[▼] 键减小值，将参数修改为需要的值。
- 按 [MOD] 键保存修改好的参数，并转到下一参数。
- 参照前面所述的步骤【2】~【5】即可设置各个公共组态参数。

■ 设置打印参数

仅带打印功能的仪表有打印参数。

- 参照前面【密码检查】所述，设置正确的密码。
- 按住设置键 [●] 2 秒以上不松开，直到仪表显示 **Sr**，进入打印参数设置。
- 按 [MOD] 键可以顺序选择各个打印参数。
- 按 [◀] 键调出当前选中参数的原设定值：
仪表通道显示区空白，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。
- 按 [◀] 键移动修改位，[▲] 键增加值，[▼] 键减小值，将参数修改为需要的值。
- 按 [MOD] 键保存修改好的参数，并转到下一参数。
- 参照前面所述的步骤【3】~【6】即可设置各个打印参数。

5. 参数一览

通道报警值						
参数符号	参数名称	参数名称	地址	地址偏移量	取值范围	参数说明
DK	AH	第1报警点设定	00H	0	-1999~9999	6.2.1
DC	AL	第2报警点设定	01H	1	-1999~9999	6.2.1
eK	bH	第3报警点设定	02H	2	-1999~9999	6.2.1
eC	bL	第4报警点设定	03H	3	-1999~9999	6.2.1

通道组态参数						
参数符号	参数名称	参数名称	地址	地址偏移量	取值范围	参数说明
ID	iA	零点修正参数	04H	4	-1999~9999	6.1.2
Il	Fi	满度修正参数	05H	5	0.500~1.500	6.1.2
lw	it	输入信号选择	06H	6	0~19	6.1.1
lg	id	显示值小数点位置	07H	7	0~3	注 1
xu	ur	量程下限	08H	8	-1999~9999	6.1.1
lu	Fr	量程上限	09H	9	-1999~9999	6.1.1
qY	dY	工程量单位选择	0AH	无	0~19	6.3
Oe	Lb	数字滤波时间常数	0BH	11	1~100	6.1.1

* 上述通道报警值和通道组态参数的“Modbus 地址偏移量”中的数值表示的是 Modbus 通讯时，每个通道参数相对该通道首个参数地址的偏移量，计算方法如下：

通道参数的寄存器地址计算公式 = (通道号-1) × 12+48+偏移量

其中： 通道号 取值范围 1~80 通道

偏移量表示相应的通道参数地址偏移，即表格中的该列值。取值范围 0~11

公共组态参数						
参数符号	参数名称	参数名称	地址	地址偏移量	取值范围	参数说明
Id	oA	密码	10H	0000H	0000~9999	4
fw	ct	显示切换时间	11H	0001H	0.5~10.0 (秒)	
fK	cH	通道数	12H	0002H	1~订货通道数	6.1.4
Qg	Ld	冷端补偿方式设置	13H	0003H	0~61	6.1.3
O1	Li	冷端补偿系数	14H	0004H	0.000~1.500	6.1.3
I4	F1	第1报警点报警方式	16H	0006H	0~1	
I5	F2	第2报警点报警方式	17H	0007H	0~1	
I6	F3	第3报警点报警方式	18H	0008H	0~1	
I7	F4	第4报警点报警方式	19H	0009H	0~1	
K4	H1	第1报警点灵敏度	1AH	000AH	0~500	6.2.1
K5	H2	第2报警点灵敏度	1BH	000BH	0~500	6.2.1
Dw	At	消音延时	1CH	000CH	0~51	6.2.2
Dg	Ad	通信地址	1DH	000DH	0~99	6.4
eq	bd	通信速率	1EH	000EH	0~3	6.4

打印参数 (需选配对应功能)		受密码参数 ID 保护，未设置正确的密码时不能进入				
参数符号	参数名称	参数名称	地址	地址	取值范围	参数说明
Sr	Po	打印方式选择	20H	无	0~3	6.3
SK	PH	打印间隔 (时)	21H	无	0~23 (小时)	6.3
SI	PF	打印间隔 (分)	22H	无	0~59 (分钟)	6.3
SD	PA	打印间隔 (秒)	23H	无	0~59 (秒)	6.3
WY	tY	时钟设置 (年)	24H	无	0~99 (年)	6.3
WD	tm	时钟设置 (月)	25H	无	1~12 (月)	6.3
WC	td	时钟设置 (日)	26H	无	1~31 (日)	6.3
WK	tH	时钟设置 (时)	27H	无	0~23 (小时)	6.3</

◆ **g\ (dY)** —— 工程量单位选择通过该参数选择打印时的工程量单位。

该参数的设置数值与打印工程量单位的对照如下表:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	℃	%R·H	%	Pa	kPa	MPa	t/h	m ³ /h	l/m
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
m	mm	kg	t	kN	V	A	PPm	mbar	bar

◆ **Sr (Po)** —— 打印方式选择

选择为 0 时: 禁止打印

选择为 1 时: 按 **键** 启动打印

选择为 2 时: 按 **键** 启动打印 + 定时启动打印

选择为 3 时: 按 **键** 启动打印 + 定时启动打印 + 报警启动打印

◆ **SwOK SwOI, SwOD (Pt-H, Pt-F)** —— 定时打印间隔 (小时、分、秒)

◆ **w01, w0g, w0G, w0K, w0I (t-Y, t-n, t-d, t-H, t-F)** —— 系统时钟 (年、月、日、时、分)

◆ 仪表停电后再通电时, 按通电时刻重新计算间隔。

◆ 报警启动打印时, 只打印报警的通道

◆ 状态: 按打印机的 SEL 键使打印机在打印和走纸状态间转换:

SEL 指示灯亮时处于打印状态。

SEL 灯不亮时, 按打印机的 LF 键可走纸。

6.4 通讯接口

通过通讯接口, 计算机可以读取各通道的测量值、报警状态。读取仪表的全部参数, 及设置参数。通过通讯接口设置参数时, 对报警设定值可直接进行设置, 其它参数需先设置密码参数, 设置完成后, 应将密码重新设置为 0。

◆ **Dg (Ad)** —— 仪表通讯地址, 设置范围 0~99, 出厂默认值为 1

◆ **eg (bd)** —— 通讯速率选择, 可选 2400、4800、9600、19200(bps) 4 种

7. 通讯说明

注 意

- ◆ 允许 RS485 网络中连接多台仪表, 请使用总线型连接方式。
- ◆ 双芯屏蔽的线屏蔽层作为通讯地线, 注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连接中干扰较大时, 传输干线的两端需分别加 120Ω 的终端电阻, 连接在 485+ 485- 之间。
- ◆ 当一台计算机挂多台巡检仪时, 网络拓扑结构为总线型, 每台记录仪通过支线并接在干线上。需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端, 分支后的传输线要尽可能的短, 以减少干扰。
- ◆ 通讯距离长时可选择中继模块。
- ◆ 仪表可选 TC ASCII 和 Modbus-RTU 两种通讯协议, 请在订货时明确。
- ◆ 通过按键操作进入设置状态后, 仪表不响应通讯命令。其目的是为了防止设置过程中的参数修改值被误读到上位机上。
- ◆ 必须将相连的所有仪表设置为不同的地址。
- ◆ 当修改波特率时, 必须将相连的所有仪表及计算机修改成同一波特率。
- ◆ 修改波特率后, 仪表必须断电后重新上电, 才能按新设置的波特率工作。这意味着可以通过计算机对网络中的仪表逐一修改波特率。

7.1 TC ASCII 协议

7.1.1 关于命令集

- 命令构成:
 - 『定界符』『地址』『内容』『常数』『数据』『校验核』『结束符』
- 定界符: 每个命令必须以定界符开始。有 3 种有效的定界符: #、\$、%
- 地 址: 紧跟着定界符后面的是两位指定目标仪表的地址。用 "AA" 表示
- 内 容: 用于指定仪表通道或参数地址。用 "BB" 表示
- 常 数: 用于指定命令常数。用 "DD" 表示
- 数 据: 仅设置参数命令有数据内容。用 "data" 表示
- 校验核: 可选择附上二字符的校验核。用 "CC" 表示
- 结 束 符: 每个命令必须用回车符 (↓) 0DH 结束

● 命令集:

#AA9J_ 读仪表版本号

#AABBDDCC_ 读测量值

#AA00DDCC_ 读报警状态

SAABBDDCC_ 读仪表参数

%AABBBD(data)CC_ 设置仪表参数

◆ 上述命令中的 CC 表示可选择的二个字符的校验核。使用方法详见【7.1.2】

● 仪表回答:

◆ 回答定界符有 2 类: =!、=!

以 #, \$ 作定界符的命令, 回答以 =! 做定界符

以 %、# 作定界符的命令, 回答以 =! 做定界符

◆ 在下列情况下仪表对命令不回答:

未收到有效定界符或结束符

仪表地址不符

◆ 在下列情况下仪表回答?AA

①. 命令长度不符

②. 命令中的数据格式错

③. 读取或设置仪表未规定的参数

7.1.2 校验核

- 功 能: 校验核帮助检测从计算机至仪表的命令错误和检测从仪表至计算机的回答错误。校验核功能在命令和回答字符串外加 2 个字符, 不影响传送速率。
- 设 置: 是否使用校验核不需对仪表进行设置, 仪表自动判断计算机发出的命令中是否含有校验核。如果命令中含有校验核, 则仪表回答时自动外加 2 个字符的校验核。这意味着计算机可以有针对性地对网络中的某些仪表, 或某些命令采用校验核。
- 格 式: 校验核范围从 00~FFH, 用 2 位 40H~4FH 的 ASCII 码表示, 在命令或回答的结束符 (↓) 前发送。如果计算机发出的命令中的校验核不正确, 仪表将不回答。
- 计 算: 命令的校验核等于所有命令 ASCII II 码值的和, 超过范围时保留余数。回答的校验核等于所有回答 ASCII II 码值的和再加上本仪表地址的 ASCII II 码值, 超过范围时保留余数。

例: 本例说明校验核的计算方法: 命令: #0102NF↓

回答: =+123.5A@C↓

命令字符串的校验核按如下计算:

校验核=23H+30H+31H+30H+32H=E6H

#, 0, 1, 0, 2 的 ASCII II 码分别为 23H, 30H, 31H, 30H, 32H。这些 ASCII II 码的和为 E6H, 用二位 40~4FH 的 ASCII II 码表示为 4EH, 46H, 即 N、F。

回答字符串的校验核按如下计算 (假设仪表地址 Ad=1):

校验核=3DH+2BH+31H+32H+33H+2EH+5H+41H+30H+31H=203H

=, +, 1, 2, 3, *, 5, A 的 ASCII II 码分别为 3DH, 2BH, 31H, 32H, 33H, 2EH, 35H, 41H。

这些 ASCII II 码的和再加上仪表地址的 ASCII II 码 30H, 31H 为 203H, 余数为 03H, 用二位 40~4FH 的 ASCII II 码表示为 40H, 43H, 即 @、C。

◆ 回答字符串中的 A 表示报警状态, 说明详见【7.1.3】

7.1.3 读测量值命令

- 说 明: 本命令读回指定仪表 1 个或数个通道的测量值和报警状态
- 命 令: #AABDDD↓

#为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB (范围 01~80) 表示需读回测量值的开始通道号的二位十进制数

DD 可省略 (范围 01~80) 表示需读回测量值的结束通道号的二位十进制数。

省略时表示只读回由 BB 定通道的测量值

↓ (0DH) 为结束符

◆ 注: #AA99↓, 为读仪表的版本号

● 回 答: =(data1)= (data2)=...=(dataN)↓

=为每个通道测量值的定界符

data 为各通道的测量值及报警状态

测量值由 "+" 或 "-"、“小数点”, 4 位工程量值、报警状态共 7 个字符组成

报警状态值的范围 40~4FH, 其低 4 位 D0-D3 分别表示第 1 到第 4 报警点的状态:



例: 本命令读取地址为 01 的仪表第 01 通道的测量值: 命令: #0101↓

回答: =+123.5A↓

回答表明: 测量值为+123.5↓, 第 1 报警点处于报警状态

例: 本命令读取地址为 01 的仪表第 01 通道至 03 通道的测量值:

命令: #010103↓

回答: =+123.5A=-051.3B=+045.7@↓

回答表明: 第 1 通道测量值为+123.5, 第 1 报警点报警

第 2 通道测量值为-51.3, 第 2 报警点报警

第 3 通道测量值为+45.7, 无报警

7.1.4 读报警状态命令

- 说 明: 本命令用于从仪表快速读回指定仪表各通道的报警状态
- 命 令: #AA00DD↓

#为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

00 固定格式

DD (范围 01~20) 指定读取内容

DD = 01 时, 读取内容为 01~40 通道的报警状态

DD = 02 时, 读取内容为 41~80 通道的报警状态

↓ (0DH) 为结束符

● 回 答: =data↓

=为定界符

data 由 10 个字符组成, 表示 40 个通道的报警状态

紧跟在定界符后的第 1 个字符表示前 4 个通道, 第 10 个字符表示最后 4 个通道,

每个字符的范围从 40~4FH, 其低 4 位从 D0-D3 分别表示各通道报警状态。

"1" 表示处于报警状态

"0" 表示处于非报警状态

↓ (0DH) 为结束符

例: 本命令读取地址为 01 的仪表第 1 至 40 通道的报警状态: 命令: #010001↓

回答: =L@@@#@@@@#@H↓

回答表明: 第 3、4、40 通道处于报警状态

回答表明: 第 3、4、40 通道处于报警状态

例: 本命令读取地址为 01 的仪表第 41 至 82 通道的报警状态: 命令: #010002↓

回答: =B@@@#@@@@#@F↓

回答表明: 第 42、78、79 通道处于报警状态

7.1.5 读参数命令

- 说 明: 本命令读回指定仪表的指定内部参数的值
- 命 令: \$AABBDD↓

\$为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB (范围 01~80) 表示指定通道号的二位十进制数。

读取与通道无关的公共参数时 BB=00

DD 参数地址 (详见参数地址列表)

↓ (0DH) 为结束符

● 回

例: 读取设备地址为 01 的仪表的第 1 通道测量值:

主机发送: 01 04 00 00 00 02 71 CB

从机应答: 01 04 04 44 11 B3 33 8A 54

该仪表当前第 1 通道测量值为 582.8 (16 进制 4411B33H)。

通道寄存器地址列表:

通道号	寄存器地址	通道号	寄存器地址
01	0000H	41	0050H
02	0002H	42	0052H
03	0004H	43	0054H
04	0006H	44	0056H
05	0008H	45	0058H
06	000AH	46	005AH
07	000CH	47	005CH
08	000EH	48	005EH
09	0010H	49	0060H
10	0012H	50	0062H
11	0014H	51	0064H
12	0016H	52	0066H
13	0018H	53	0068H
14	001AH	54	006AH
15	001CH	55	006CH
16	001EH	56	006EH
17	0020H	57	0070H
18	0022H	58	0072H
19	0024H	59	0074H
20	0026H	60	0076H
21	0028H	61	0078H
22	002AH	62	007AH
23	002CH	63	007CH
24	002EH	64	007EH
25	0030H	65	0080H
26	0032H	66	0082H
27	0034H	67	0084H
28	0036H	68	0086H
29	0038H	69	0088H
30	003AH	70	008AH
31	003CH	71	008CH
32	003EH	72	008EH
33	0040H	73	0090H
34	0042H	74	0092H
35	0044H	75	0094H
36	0046H	76	0096H
37	0048H	77	0098H
38	004AH	78	009AH
39	004CH	79	009CH
40	004EH	80	009EH

■ 7.2.4 读参数值

- 本命令读取仪表的参数值。
- 每条命令最多可以读取 16 个地址连续的参数。
- 每个参数定义为 1 个保持寄存器。返回参数值用整型数表示。
- 读取 1 个参数时如果此参数不存在, 返回错误码。一次读取多于 1 个参数如果有的参数不存在或者都不存在, 不存在的参数也会被读出, 不返回错误。

命令名称	命令类型	命令码
读参数值	主机发送	AA03BBBBDDDDCCCC
	从机应答	AA03EE(data)CCCC

命令码中字符的说明:

字符	内容	说明
"AA"	仪表通讯地址	01~99 (十六进制 01H~63H)
"04"	功能码	
"BBBB"	要读取的参数的寄存器起始地址 详见【5 参数一览】	
"DDDD"	要读取的参数对应的寄存器个数 (要读取的参数个数可以是 1~16)	
"EE"	返回的包含参数值的数据字节个数	数值上等于 DDDD×2
"CCCC"	CRC 校验值	
"(data)"	返回的参数值	以 16 位整型数表示 非数值类的参数的值表示的含义, 详见【5 参数一览】

例: 读取设备地址为 01 的仪表的通道 1 的 AH 到 AL 地址连续的 2 个参数:
主机发送: 01 03 00 30 00 02 C4 04
从机应答: 01 03 04 03 E8 03 E8 7A FD
通道 1 的参数 AH 数值 03E8H, 即十进制 1000。
通道 1 的参数 AL 数值 0x03E8, 即十进制 1000。(均不含小数点)

■ 7.2.5 读各通道报警状态

- 本命令读取仪表各个通道的报警状态。
- 巡检仪最多 80 个通道报警状态。
- 每个通道的报警状态定义为 1 个线圈。

命令名称	命令类型	命令码
读各通道报警状态	主机发送	AA01BBBBDDDDCCCC
	从机应答	AA01EE(data)CCCC

命令码中字符的说明:

字符	内容	说明
"AA"	仪表通讯地址	01~99 (十六进制 01H~63H)
"01"	功能码	
"BBBB"	要读取的报警状态的起始通道	1~80 通道报警状态对应的寻址范围是: 0~79 (十六进制 0000H~004FH)
"DDDD"	要读取的报警通道的个数	DDDD=要读取的报警通道的个数 (要读取的报警通道的个数可以是 1~80)
"EE"	返回的包含开关量状态的数据字节个数	数值上等于 DDDD / 8, 如果余数不等于 0, 则等于 DDDD / 8 + 1
"CCCC"	CRC 校验值	
"(data)"	返回的报警状态	1 字节 (8 位) 整型数。 解析为 2 进制数据表示开关量状态, 每 1bit 代表 1 点开关量: 二进制 "1" 表示开关量状态为 ON、 二进制 "0" 表示开关量状态为 OFF。 其中, 最低位 (LSB) 为开关量起始通道

例: 读取设备地址为 01 的仪表的第 1~9 通道报警状态:

主机发送: 01 01 00 00 00 09 FC 0C

从机应答: 01 01 02 B3 01 0D 0C

通道 8~1 的报警状态表示为十六进制字节 B3, 或二进制 10110011。

通道 8 报警状态是最高位, 通道 1 报警状态是最低位, 即通道 1、2、5、6、8 路报警。

通道 16~9 的报警状态表示为十六进制字节 01, 表示第 9 通道报警

■ 7.2.6 设置参数值

- 本命令修改仪表中的参数值。
- 每个参数定义为 1 个保持寄存器。参数值用整型数表示。
- 每条命令最多可以修改 16 个地址连续的参数。
- 修改除密码外的参数时首先必须把密码写为 1111, 然后再修改想要修改的参数。修改 1 个参数时如果此参数不存在, 返回错误码。一次修改多于 1 个参数时, 如果有的参数不存在或者都不存在, 不存在的参数会被修改, 不返回错误。

命令名称	命令类型	命令码
修改参数值	主机发送	AA10BBBBDDDDDEE(data)CCCC
	从机应答	AA10BBBBDDDDCCCC

命令码中字符的说明:

字符	内容	说明
"AA"	仪表通讯地址	01~99 (十六进制 01H~63H)
"10"	功能码	
"BBBB"	要修改的参数的寄存器起始地址 详见【5 参数一览】	
"DDDD"	要修改的参数对应的寄存器个数 (要读取的参数个数可以是 1~16)	
"EE"	写入的包含参数值的数据字节个数	数值上等于 DDDD × 2
"CCCC"	CRC 校验值	
"(data)"	写入的参数值	以 16 位整型数表示

例: 把地址为 01 的仪表, 参数地址为 01 到 03 的 3 个参数分别改为 10, 32, 61:

主机发送: 01 10 00 00 00 01 02 04 57 E5 6E

从机应答: 01 10 00 00 00 01 01 C9

主机发送: 01 10 00 01 00 03 06 00 0A 00 20 00 3D EF 5F

从机应答: 01 10 00 01 00 03 D1 C8

即先设置密码为 1111。然后重置参数值。

■ 7.2.7 异常返回

- 当仪表接收到主机发送的指令, 在处理过程中出现异常时, 将返回异常码。

命令名称	命令类型	命令码
异常返回	从机应答	AABBDDCCCC

命令码中字符的说明:

字符	内容	说明
"AA"	模块的通讯地址	01~99 (十六进制 01H~63H)
"BB"	差错码	数值上等于主机发送命令中的功能码 + 80H
"DD"	异常码	描述了出现的异常类型, 符合 Modbus 协议标准 (01/02/03/04)
"CCCC"	CRC 校验值	

例: 读取设备地址为 01 的仪表的通道 1 的 AH 到 AL 地址连续的 2 个参数:

主机发送: 01 03 00 30 00 02 C4 04

从机应答: 01 03 04 03 E8 03 E8 7A FD

通道 1 的参数 AH 数值 03E8H, 即十进制 1000。

通道 1 的参数 AL 数值 0x03E8, 即十进制 1000。(均不含小数点)

Modbus 异常码


代码	名称	含义
01	非法功能	接收到的功能码是不允许的操作
02	非法数据地址	接收到的数据地址是不允许的地址; 例如: 仪表具有 100 个参数, 尝试读取起始地址 96 和参数个数 5 的读仪表参数命令会产生异常码 02
03	非法数据值	接收到的数据域中包含的是不允许的值
04	从站设备故障	当仪表正在试图执行请求的操作时, 产生不可恢复的错误。例如: 在通讯修改参数值时, 发现密码 oA 参数未被置为 1111

■ 7.2.8 仪表不响应的情况

- 通讯地址错误
- 波特率错误
- CRC 校验错误
- 命令长度输入错误

8. 故障诊断

■ 现象 1: 仪表没反应, 无显示?



■ 现象 2: 输入信号异常

