印刷版本号 VOFAF10

书

流量积算仪

为了您的安全, 在使用前请阅读以下内容

△警告

请务必遵守下述各条及本产品说明书所记载的注意事项。如果不遵守注意事项 进行使用,有导致重大伤害或事故的危险。

■注意安全

- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方。
- 周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空 气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取 必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设置适当的保护 电路,以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

■ 安装与接线

(1) 外形及开孔尺寸




图 1 仪表外形尺寸

(2) 接线

▲ 为确保安全,接线必须在断电后进行。

▲ 交流供电的仪表, 其 ╧ 端是电源滤波器的公共端, 有高压, 只能接大地, 禁止与仪表其它端子接在一起。

本说明书给出的为基本接线图,受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图 冲突时, 接线图以机壳上端子图为准。

接线端子




图 2 仪表接线端子图

注: 直流电源产品, 端子 11 为电源正, 端子 12 为电源负。

外供电源 1 为 ± 15V, 端子 21 为外供电源 1 的地。用于电磁流量计供电。 外供电源2用于压力供电。

对于订制产品,请以随机端子图为准。

附:温度输入接线图



(3) 仪表画面切换流程图




图 3 运行和操作流程图

■ 参数一览表

▶ 流量参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|--|---|-----------------|--------|
| 流量传感器 | 涡街、涡轮、电磁、其他非差压、 孔板、V 锥、文丘里管、其他差压 | 47H | 涡街 |
| 信号类型 | 脉冲、mV、4-20mA、0-10mA、 0-20mA、0-5V、1-5V | 1CH | 4-20mA |
| 流量系数 | 0~9999999(单位脉冲数) | 25H | 1000 |
| 流量小数点 | 00000.,0000.0,000.00,00.000, 0.0000 | 1DH | 0000.0 |
| 设计流量上限 | -99999 [~] 99999(同实测流量单位) | 1EH | 500.0 |
| 开方功能选择 | 关闭、开启 | 3FH | 关闭 |
| 介质与补偿 | 无补偿、固定密度、水温度补偿、饱和蒸汽压力、饱和蒸汽温度、过热蒸汽温压、空气温压补偿、氧气温压补偿、氧气温压补偿、氧气温压补偿、压补偿、压补偿 | 49Н | 固定密度 |
| 流体密度 | $0^{\sim}99999 \text{ kg/m}^3$ | 4AH | 00000 |
| 实测流量单位 | m³/h、Nm³/h、t/h、1/m、kg/m、m³/m、Nm³/m (双放 15~21) | 22Н | m³/h |
| 量纲转换单位 | m ³ /h、Nm ³ /h、t/h、1/m、kg/m、 m ³ /m、Nm ³ /m (以应0~6) | 48H | m³/h |
| 设计工况温度 | -99999°99999°°C | 45H | 00000 |
| 设计工况压力 | -99999 [~] 99999 MPa | 46H | 00000 |
| 无温度、固定温度、公式计算、温度输入信号Pt100、Cu100、Cu50、K偶、T偶、E偶、S偶、4-20mA、0-10mA、0-20mA | | 4FH 注 1 | Pt100 |
| 温度小数点 | 00000.,0000.0,000.00,00.000, 0.0000 | | 0000.0 |
| 温度上限 | −99999 [~] 99999 ℃ | ОСН | 500.0 |
| 温度下限 | -99999°99999 ℃ | ODH | 0 |
| 固定温度值 | −99999 [^] 99999 ℃ | 11H | 500.0 |

| 压力输入信号 | 无压力、固定压力、公式计算、 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、 0-5V、mV | 50H 注 1 | 4-20mA |
|--------|---|---------|----------|
| 压力小数点 | 00000. ,0000. 0,000. 00,00. 000, 0. 0000 | 14H | 00. 000 |
| 压力单位 | MPa, kPa | 19H 注 2 | MPa |
| 固定压力值 | -99999 [~] 99999 MPa | 1AH | 05.000 |
| 压力上限 | -99999 [~] 99999 MPa | 15H | 05.000 |
| 压力下限 | -99999 [~] 99999 MPa | 16H | 0 |
| 环境压强 | 000.000~999.999 kPa | 4BH | 101. 325 |
| 标况温度 | 0°, 20° | 57H注3 | 20℃ |

▶ 修正参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) 及单位 | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 小信号切除 | 0~99999 | 40H | 0 |
| 温度零点修正 | -99999°°99999℃ | 0EH | 0 |
| 温度满度修正 | 0.5~1.5 | 0FH | 1.0000 |
| 温度数字滤波 | 1~20 | 12H | 1 |
| 温度门限值 | -99999°99999 ℃ | 55H 注 4 | -99999 |
| 压力零点修正 | -99999~99999 MPa | 17H | 0 |
| 压力满度修正 | 0.5~1.5 | 18H | 1.0000 |
| 压力数字滤波 | 1~20 | 1BH | 1 |
| 压力门限值 | -99999~99999 MPa | 58H 注 5 | -99999 |
| 流量零点修正 | -99999 [~] 99999 (补偿前单位) | 20H | 0 |
| 流量满度修正 | 0.5~1.5 | 21H | 1.0000 |
| 流量时间滤波 | 0~60 | 24H 注 6 | 4 |
| 冷端补偿修正 | 0~2 | 28H | 1.0000 |
| 协 小信号门限 | 0~99999 (补偿后单位) | 3BH | 0 |
| 议 小信号协议值 | 0~99999 (补偿后单位) | 3CH | 0 |
| 计 大信号门限 | 0~99999 (补偿后单位) | 3DH | 99999 |
| 量 大信号系数 | 0~99999 | 3EH 注 7 | 0 |
| 東和会物 | · | - | |

累积参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|--------|---|-----------------|--------|
| 累积值小数点 | 00000. , 0000. 0, 000. 00, 00. 000, 0. 0000 | 35Н | 00000. |
| 清零初始值 | 0~100000000 | 36H | 0 |
| 清零许可 | 关闭、开启 | 37H | 关闭 |
| 通讯清零 | 0~2222 | 38H | 0 |
| 停电信息清零 | 关闭、开启 | 39Н | 关闭 |
| 累积查询清零 | 关闭、开启 | ЗАН | 关闭 |

▶ 通讯参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|--------|----------------------|-----------------|----------|
| 通讯地址 | 0~255 | 2DH | 1 |
| 通讯波特率 | 2400、4800、9600、19200 | 2EH | 9600 |
| 通讯校验位 | 无校验/奇校验/偶校验 | 5BH 注 8 | 无校验 |
| 通讯控制报警 | 仪表控制/计算机控制 | 2FH | 仪表控制 |
| 通讯控制变送 | 仪表控制/计算机控制 | 30H | 仪表控制 |
| 通讯协议 | TC ASCII/Modbus-RTU | 5AH 注9 | TC ASCII |
| | | | |

▶ 变送参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|--------|---|-----------------|--------|
| 输出信号类型 | 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA, 1-5V, 0-5V, 0-10V | 29Н | 4-20mA |
| 变送输出上限 | -99999 [~] 99999 | 2AH | 5000 |
| 变送输出下限 | -99999 [~] 99999 | 2BH | 0 |
| 变送通道 | 温度、压力、补偿前流量、补 偿后流量 | 2СН | 温度 |

报警参数

| 参数组 | 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| | 报警设定值 | -99999~1000000000 | 00H | 0 |
| 报 | 报警通道 | 温度输入通道、压力输入通道、 补偿前流量、补偿后流量 | 01H | 温度 |
| 警 点 | 警 点 报警方式 | 上限、下限、预置清零、预置不 清零 | 02H | 上限 |
| _ | 报警灵敏度 | 0~99999 | 03H | 0 |
| | 报警延时 | 0~30 (秒) | 04H | 0 |
| | 报警设定值 | -99999~1000000000 | 05H | 0 |
| 报 | 报警通道 | 温度输入通道、压力输入通道、 补偿前流量、补偿后流量 | 06H | 温度 |
| 警点 | 报警方式 | 上限、下限、预置清零、预置不 清零 | 07H | 上限 |
| - | 报警灵敏度 | 0~99999 | 08H | 0 |
| | 报警延时 | 0~30 (秒) | 09H | 0 |
| | | | | |

记录参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|-------|-------------|-----------------|------|
| 记录间隔分 | 0~59 (分) | 41H | 0 |
| 记录间隔秒 | 0~59 (秒) | 42H | 1 |
| 记录方式 | 循环记录和记满停止 | 43H | 记满停止 |
| 记录清零 | 关闭、开启 | 44H | 关闭 |

▶ 显示参数

| 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|--------|--|-----------------|-------|
| 显示主画面 | 全测量值画面、补偿前信息 画面、瞬时流量大字体、累 积流量大字体、物理量画面 | 4DH | 测量值数显 |
| 显示方式 | 固定显示、循环显示 | 4CH | 固定显示 |
| 循显时间间隔 | 1~20 秒 | 4EH | 5 |
| 背光亮度渐变 | 开启、关闭 | 56H 注 10 | 开启 |
| 液晶对比度 | 0~15 | 59H 注11 | 0 |

▶ 系统参数

| 参数组 | 参数名称 | 取值范围(10 进制) | 通讯地址 (16 进制) | 默认值 |
|-----|--------|-------------|-----------------|-------|
| 时钟 | | | | |
| | 设置参数密码 | 0~999999 | 51H | 01111 |
| 密码 | 引导参数密码 | 0~999999 | 52H | 21215 |
| | 备份参数密码 | 0~99999 | 53H | 20724 |

注 1: 当"介质补偿"设置为饱和蒸汽压力时,温度信号设置为"公式计算"实现 压力反算出温度。

当"介质补偿"设置为饱和蒸汽温度时,压力信号设置为"公式计算"实现 温度反算出压力。

注 2: "压力单位"增加 kPa 单位,便于更多场合使用。

注 3:用于气体流量温压补偿时,Nm³ (标准立方) 计算时采用"标况温度"设置的

注 4: 当 "介质补偿"设置为饱和或过热蒸汽时,温度低于"温度门限值"流量显示 为0,停止累积。

注 5: 当 "介质补偿"设置为气体时,压力低于"压力门限值"流量显示为 0,停止

注 6: "流量时间滤波"表示对流量进行这么长时间的平均滤波。该参数只针对于瞬 时流量计算, 对脉冲频率值无效。

注 7:超出上限部分的瞬时流量乘以系数进行累积。

注 8; "通讯校验位"用户可自行设置。

注 9: "通讯协议"可选择为 "TC ASCII"或 "Modbus-RTU", 用户可根据需要自行

注 10: "背光亮度渐变"设置为"开启"后,无按键操作 10 分钟后液晶背光亮度

动变暗,有按键操作时背光自动提高亮度;设为"关闭"时背光一直处于最 亮的状态,建议用户将此参数设为"开启"。

注 11: "液晶对比度" 该参数用户可自行设置。

※ 注 2、注 3、注 5、注 8、注 9、注 10、注 11 所包含的功能为新升级功能, 老版 本的定制产品暂无此功能。

■ 快速设置流量参数

仪表上电后,通过设置如下参数可完成流量测量。






图 1 快捷操作流程图

具体的参数流程如下图所示。选择了一条支路,则其他支路的参数自动隐藏。 例如选择"流量通道输入信号类型"为脉冲,则不再显示"设计流量上限""流量 传感器类型""开平方功能"参数。



■ 切换画面

仪表包含五个日常信息画面。可以按画面键在各个画面之间切换, 也可以通过 设定参数使其自动循环显示。



上述各个画面可能因为参数设置等原因略有变化:

- 1. 当温度或压力输入信号选择为"无"时,仪表自动隐藏各画面的温度或压力显示
- 2. 当介质与补偿选择为"无补偿时", 仅显示全测量值画面。 3. 当温度输入断线时,或当输入超出仪表物理测量上限时,仪表在对应的位置显示
- "溢出"字样。 4. 当累积流量位数大于6位时,仪表自动隐藏"累积"字样,以便于显示更高的数
- ※ 注意:补偿前信息画面中的"流量"主要用于判断补偿相关参数是否设置正确。 具体请参见"补偿前信息画面中的流量"。

■ 查询历史记录和停电信息

仪表包含六个历史信息画面。可以按查询键在各个画面之间切换。可随时按返 回键返回测量值显示画面。

(1) 年月日累积量查询



图 1 年月日累积量查询画面

本画面按左、右键可以移动光标,按上、下键可以增减选中的年、月、日的数 值。选中不同的日期时,标题栏会自动显示当前查询的是什么时间的累积流量。

可以查询最近3年内每年、每月、每日的累积流量。

(2) 瞬时量历史曲线查询




图 2 瞬时量历史曲线画面

瞬时量历史曲线画面包含温度、压力、流量三个画面,按查询键可依次切换。 按上、下键可以向前后翻页,按左、右键可以在一个页面内左右移动光标轴。

③ 记录信息和 U 盘转储




图 3 记录信息和 U 盘转储画面

⑷ 停电信息



图 4 停电信息画面

按左、右键可以向前后翻页。

共可记录8组停电和上电信息。记录满后,覆盖旧信息

(5) 时钟画面




图 5 时钟画面

■ 流量算法

仪表可以配接多种流量传感器,根据输入信号类型不同可以分为三类,如表 所示。

表 1 流量计算分类表

| 传感器类型 | 说明 | 仪表计算公式 |
|-----------|---|----------------------------|
| 非差压类脉冲输入 | 主要配接涡街、涡轮等非差压型脉冲输出的传感器 | 实测流量单位以小时为单位: 工况体积流量= 输入频率 |
| 非差压类模拟量输入 | 主要配接涡街、涡轮、 电磁等非差压型模拟量 输出 (通常为 4~20mA) 的变送器 | 工况体积流量 = 输入信号百分比 × 体积流量量程 |



这里需要特别说明的是, 差压传感器的参数设置方式。通常传感器提供的参数 包含差压上限、流量上限、流量系数、雷诺数、管径比、可膨胀系数等。差压传感 器的计算公式通常为:

质量流量 =
$$\frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} \varepsilon \frac{\pi}{4} d^2 \times \sqrt{2 \times$$
 差压值 × 流体密度

由于各传感器厂家计算书不同,但通常都提供设计工况流量上限,和设计工况 温度、压力。因此,本仪表采用了根据设计工况量程和密度补偿计算的方式,简化 了仪表的参数设置。例如,对于标准孔板流量计测量过热蒸汽流量的应用,补偿公 式如下:

质量流量 = 设计工况质量流量上限
$$\times\sqrt{$$
测量值百分比 $\times\frac{}{}$ 设计工况流体密度

流量量纲转换

上表列出的都是根据传感器测量原理得出的公式,在现场往往还需要对流量进 行量纲转换。这一点通过设置仪表实测流量单位和量纲转换后单位即可实现。转换

丁况质量流量 (量纲转换后单位)= 丁况体积流量 (流量单位)× 丁况密度

公式中的工况密度往往需要根据现场的温度、压力和流体类型计算, 当然也可 以是固定密度。

流量系数单位转换

对于脉冲输入类传感器, 其出厂标定的流量系数的单位与现场计量需要的流量 单位时有不同。设置仪表参数时,应该将单位统一成现场计量需要的流量单位。例 如:传感器出厂标定的流量系数为 32.1 脉冲/升,现场需要按照立方米为单位计量。 那么就应该将仪表内的参数流量单位设置为 m³/h,将参数流量系数设置为 32100(脉 冲/立方米)。

● 密度计算

饱和、过热蒸汽的密度,通过 IAPWS-97 公式由温度和压力计算得出。 水的密度,通过3阶方程计算得出。

气体密度,通过查询标准密度表得出。

参数设置


由于不同的传感器、介质、现场需求导致需要设置的参数不同,仪表提供引导 参数快捷设置的模式,根据设置内容,自动隐藏不需要设置的参数。以简化设置的 繁琐性。在密码设置时,输入引导参数密码 (默认值 21215),即可进入流量快捷设 置。

补偿前信息画面中的流量

这是一个中间计算量,此时尚未引入补偿系数计算:对于非差压类,显示的是 工况体积流量,对于差压类,显示的是

设计工况流量量程×√输入信号百分比

■ 流量累积和清零



如何清零当前累积流量

按图 1 所示,设置"清零许可"参数为开启。


在日常信息画面按上键 5 秒钟。或将"通讯清零"参数设置为 2222。

※ 注意: 为防止仪表正常运行中被误操作。工程调试完成后,应该将"清零许可" 参数设置为关闭。

● 如何清零历史累积量和停电信息

将"累积查询清零"设置为开启,可以自动清零历史累积量。将"停电信息清 零"设置为开启,可以自动清零历史累积量。

■ 通讯设置



通讯协议

仪表通讯协议包括 TC ASCII 协议和 Modbus-RTU 协议, 用户可以自行选择。

TC ASCII 协议

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》,与本仪表相关的命令如下:

读温度测量值

读压力测量值 读补偿前瞬时流量值

读补偿后瞬时流量值

读流量密度值

读第一路输出模拟量值(变送输出一)

读开关量输出状态 (报警输出)

读仪表版本号

读仪表参数数值

设置仪表参数


输出第一路模拟量

输出第二路模拟量

输出开关量

| MOUDUS-KIU 通讯协议 | 有大的通讯的文化例以许见《MODBUS 通讯例以》 | | |
|-----------------|---------------------------|----------|---------|
| 命令内容 | MOBUS 功能码 | 起始地址 | 数据格式 |
| 读温度 | 04 或 03 | 00 | 32 位浮点数 |
| 读压力 | 04 或 03 | 02 | 32 位浮点数 |
| 读补偿前流量 | 04 或 03 | 04 | 32 位浮点数 |
| 读补偿后流量 | 04 或 03 | 06 | 32 位浮点数 |
| 读累积流量 | 04 或 03 | 08 | 32 位浮点数 |
| 读流量密度值 | 04 或 03 | 10 | 32 位浮点数 |
| 读累积流量 (高精度) | 04 或 03 | 20 | 64 位浮点数 |
| 读变送输出 | 04 或 03 | 12 | 32 位浮点数 |
| 读仪表参数 | 03 | 256+参数地址 | 32 位浮点数 |
| 设置仪表参数 | 10 | 256+参数地址 | 32 位浮点数 |


■ 变速设置



● 变送电流的计算

输出电流 = $\frac{测量值 - 输出下限}{输出上限 - 输出下限} \times (电流上限 - 电流下限) + 电流下限$

■ 报警设置



该功能为选择功能,用户订货时选择了报警点,才开放相关功能。最多可选择 2个报警点。

报警方式

选择为上限时表示对测量值上限报警;选择为下限时表示对测量值下限报警; 选择为预置清零时表示对累积流量进行预置输出,同时将累积值清零;

选择为预置不清零时表示对累积流量进行预置输出,且不改变累积值。

手机: 13805157582


在设置了报警方式参数后,报警类型就分为两种:测量值上下限报警和累积量 预置输出两种,两种方式的参数设置方法不同。

测量值上下限报警

● 报警灵敏度

为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作,可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。

例:上限报警时:



● 报警延时

设置范围 0~30 秒,为 0 时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时,启动报警延时,如果在报警延时期间测量值始终处 于报警状态,则报警延时结束时输出报警信号,否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

累积流量预置输出

● 预置输出提前量(报警灵敏度)


当报警方式选择为预置清零/预置不清零时,报警灵敏度确定了预置输出的提前量。

当报警方式选择为预置清零/预置不清零时,报警延时确定了预置输出的动作时间, 单位为秒。当设置为 0 时,不自动恢复。

例:要求第一报警点为预置输出,目标值为 12.35m³,提前量为 0.05m³。累积流量达到 12.30m³ 时,第一报警输出闭合,10 秒后自动回复,同时将累积流量清零

应设置第一报警点参数组中:报警设定值:12.35,报警方式:预置清零,报警灵敏度:0.05,报警延时:10

■ 小信号切除与协议计量



● 如何使用零点和满度修正

仪表内部的零点和满度修正主要用于修正传感器及连线造成的误差。仪表本身的精度出厂前是经过检验合格的。

当测量值在整个量程范围内存在固定偏差时,可以采用零点修正。例如基准温度为 20.0° 时,仪表显示 20.3°;基准温度为 89.3° 时,仪表显示 89.6°°,则可以将零点修正设置为-0.3°。零点修正值=基准温度一仪表显示温度。

当测量值越接近量程上限误差越大,则可以采用满度修正。满度修正前,应首 先采用零点修正将零点对准。然后设置满度修正为:基准值+仪表显示值。


仪表内部的计算公式为:

最终显示值=(修正前测量值+零点修正值)×满度修正值


■ 显示设置

QQ:825520616 微信号: 13805157582

电话: 025-84465922 / 84456840 / 84585946



■ 记录设置



• 记录时间


仪表采用 4M flash 进行温度、压力、流量瞬时量的定时记录。记录时间的长短决定于记录间隔的设置。公式如下:

最长记录时间=12小时×记录间隔(秒)

● 记录查询

可通过瞬时量历史曲线画面查询;也可以通过 USB 接口,用 U 盘将数据转存到计算机。在计算机上采用专用软件进行曲线和报表的查询与分析。


■ 时钟设置



■ 密码设置

http://www.detair.cn/

邮箱: 13805157582@163.com



① 如果密码遗忘,可向销售商咨询万能密码。

■ 备份和恢复参数

仪表具备将当前参数备份,或将参数恢复为备份参数的功能。有效解决现场参数设置错乱后服务成本高的问题。

